Система 6000

Пневмоэлектрический преобразователь пневматического сигнала



для подключения по четырёхпроводной схеме



Применение

Прибор предназначен для преобразования пневматических сигналов в электрические унифицированные сигналы, в частности, для применения в качестве промежуточного звена при переходе от пневматических измерительных устройств КИПиА к электрическим.

 ϵ

р/і-преобразователь представляет собой интерфейс между пневматическими и электрическими контрольно-измерительными приборами и используется, например, для соединения пневматических измерительных преобразователей с электрическими регуляторами, компьютерами или автоматическими системами управления.

Входной величиной является пневматический унифицированный сигнал, выходной – электрический сигнал постоянного тока или постоянного напряжения.

р/i-преобразователь Тип 6132 подключается по четырёхпроводной схеме и поставляется в качестве прибора для монтажа на несущей шине.

Свойства

- малый гистерезис
- оптимальные динамические характеристики благодаря ёмкостному датчику давления на входе



Рис. 1: p/i-преобразователь Тип 6132-04, для монтажа на несущей шине

Принцип действия (см. рис. 1 и рис. 2)

Давление р пневматического входного сигнала преобразуется ёмкостным керамическим датчиком давления (1) в электрический сигнал постоянного напряжения.


Пропорциональный давлению сигнал постоянного напряжения усиливается в измерительном усилителе (3) до установленного значения. Начальную точку измерений и диапазон можно отрегулировать при помощи двух потенциометров, расположенных на передней панели (примерно \pm 10 %).

Выходной регулятор (4) регулирует сигнал постоянного тока или напряжения. Тип выходного сигнала (мА или В) и диапазон настраивают при помощи специальной кнопки.

Сетевой трансформатор (5) и выпрямитель (6) подают на прибор напряжение питания с гальванической развязкой. У приборов с питанием 24 В гальваническая развязка осуществляется при помощи трансформатора постоянного тока. Он заменяет выпрямитель (6) и сетевой трансформатор (5).


Монтаж

Положение при монтаже может быть любым.



- р Пневматический входной сигнал
- 1 Ёмкостный датчик давления
- 2 Источник постоянного напряжения
- Измерительный усилитель и потенциометр для юстировки диапазона измерений (SPAN) и нулевой точки (ZERO)
- 5 Сетевой трансформатор
- 6 Выпрямитель

Рис. 2: Принцип действия р/і-преобразователя Тип 6132, подключаемого по четырёхпроводной схеме



- 1 Датчик давления
- 2 Пневматический измерительный преобразователь
- 3 р/і-преобразователь
- 4 Регулятор
- 5 Двухпроводная сеть

Рис. 3: Пример применения, четырёх- и двухпроводная схема


2 T 6132 RU

Таблица 1: Технические характеристики

Тип		Тип 6132-04				
Исполнение		для монтажа на несущей рейке				
Вход		0,2 1 бар (3 15 psi), перегрузка до 5 бар				
Выход с возможностью выбора при помощи внутреннего переключателя прибора		0 20 мА · 4 20 мА 0 10 В · 2 10 В · 0 5 В · 1 5 В				
Допуст. нагрузка	при 0 (4) до 20 мА	≤750 Ω при 20 мА				
	при 0 (2) до 10 В	≥2 kΩ				
Напряжение питания		24 B DC (18 36 B) 1,5 Bτ 230 B AC, 115 B AC 24 B AC (+10/–15 %), 50/60 Γц, 3 BA				
Передаточная характеристика ¹⁾		характеристика: линейная по отношению к входу				
	гистерезис	≤ 0,05 %				
	отклонение от характеристики	≤0,02 %				
	зона при реверсе	≤ 0,03 %				
	волнистость выходного сигнала	≤0,05 %				
	влияние температуры	≤0,15 %/10 К для нулевой точки и диапазона				
	EMV помехоэмиссия	EN 61000-6-3, EN 61326				
	EMV помехоустойчивость	EN 61000-6-2, EN 61326				
	безопасность устройства	EN 61010				
	класс защиты	I				
	категория по перенапряжению	II				
	степень загрязнения	2				
Условия с	кружающей среды, степень защит	ы, вес				
Допустимый диапазон температуры окружающей среды		−20 +70 °C				
Допустимый диапазон температуры хранения		−40 +85 °C				
Степень защиты согласно EN 60529		IP 20				
Соответствие		C€ · EHI				
Bec						
	напряжение питания АС	~ 0,32 кг				
	напряжение питания DC	~ 0,25 кг				
Монтаж и	соединения					
Подключение воздуха		подключение для трубки с внутренним диаметром 4 мм и наружным диаметро 6 мм				
Электрические соединения		соединительные клеммы для жил 0,5 2,5 мм² жёсткие жилы 0,2 4 мм² гибкие жилы 0,2 2,5 мм²				
Монтаж		несущая шина шириной 35 мм, DIN EN 60715				
		,				


¹⁾ Данные об ошибках относительно диапазона изменений выходного сигнала

Электрические соединения



T 6132 RU 3

Размеры в мм



Данные для заказа

Рис. 5: Габариты

Код изделия	р/і-преобразователь Тип 6132-						
Взрывозащита	нет	0					
Для монтажа на несущей рейке			4	0			
	24 B DC				1		
Напряжение	230 B AC				2		
питания	115 B AC				3		
	24 B AC				4		
Вход	0,2 1 бар					1	
БХОД	3 15 psi					2	
	0–20 мА						0
Выход1)	4–20 мА						1
выход /	0 10 B						2
	2 10 B						3

¹⁾ мА или В, а также диапазоны можно выбирать внутренними переключателями

Текст заказа

р/і-преобразователь Тип 6132-040...

Вход: ... бар / ... psi Выход: ... мА / ... В

Напряжение питания: 230 B AC / 115 B AC / 24 B AC / 24 B DC

С правом на внесение технических изменений.

